

W-GARD WAX

Vasks koka virsmām pirtīs un iekštelpās

- Veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu pārklājumu
- Veido zīdaini matētu, dabīga izskata virsmu
- Iesūcas koksnē, neveido spīdīgu plēvi

Produkta apraksts:

W-GARD WAX ir uz ūdens bāzes veidots akrila/vaska pārklājums, kas paredzēts koka virsmu apstrādei pirtīs un citās iekštelpās. Produkts iesūcas koksnē un veido zīdaini matētu, dabīga izskata virsmu, vienlaikus aizsargājot koksni no mitruma, netīrumu iesūkšanās un izžūšanas.

Pārklājums ir piemērots lietošanai pirts mikroklimatā ar paaugstinātu temperatūru un mainīgu gaisa mitrumu. Tas saglabā koksnes dabīgo struktūru un krāsu, neveido biezu vai spīdīgu plēvi un atvieglo apstrādāto virsmu kopšanu.

W-GARD WAX paredzēts koka sienu, griestu un lāvu apstrādei pirtīs, kā arī citu iekštelpu koka virsmu, piemēram, paneļu, durvju un listu, aizsardzībai un apdarei. Produkts paredzēts lietošanai tikai iekštelpās.



Pielietojums	Iekštelpās / pirts lāvas
Saistviela	Akrils / vasks
Sausais atlikums pēc tilpuma	13%
Sausais atlikums pēc svara	14%
Blīvums	1,02 kg/L
Spīdums	Matēts
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	8–14 m ² /L, atkarībā no koksnes sugas.
Krāsošanas apstākļi	Min. +5°C
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis vai pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	30 min
Pārkrāsojama pēc:	2-4 h
Pilnīgi nožūvis	24 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Caurspīdīgs un tonējams dažādos toņos
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat A/e): 130 g/l (2010)

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, sausai un stingrai. No virsmas jānoņem putekļi, netīrumi, tauki, sveķi un citi piesārņojumi, kas var pasliktināt pārklājuma saķeri.

Jaunas koka virsmas

Ja nepieciešams, virsmu viegli noslīpēt koksnes šķiedras virzienā, lai noņemtu paceltās šķiedras un nodrošinātu vienmērīgu materiāla iesūkšanos. Pēc slīpēšanas virsmu rūpīgi notīrīt no putekļiem.

Iepriekš apstrādātas vai nolietotas virsmas

Notīrīt virsmu ar piemērotu tīrīšanas līdzekli vai tīru ūdeni. Ja virsma ir nevienmērīga vai stipri nolietota, to ieteicams viegli noslīpēt līdz vienmērīgai struktūrai. Pēc tīrīšanas virsmai jāļauj pilnībā nožūt.

Uzklāšanas nosacījumi

Gaisa, virsmas un materiāla temperatūrai uzklāšanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5 °C. Jānodrošina laba ventilācija. Izvairīties no uzklāšanas uz ļoti sakarsētām virsmām.

Uzklāšana

W-GARD WAX uzklāt plānā, vienmērīgā kārtā koksnes šķiedras virzienā, izmantojot otu, sūkli vai rullīti. Ja nepieciešams, atkarībā no koksnes uzsūkšanas spējas un virsmas stāvokļa, pēc pirmās kārtas nožūšanas var uzklāt otro kārtu.

Pēc apstrādes

Pēc pilnīgas nožūšanas (aptuveni 24 h) pirti ieteicams uzsildīt līdz darba temperatūrai un rūpīgi izvēdināt pirms lietošanas.

Virsmas kopšana

Apstrādātās virsmas ieteicams regulāri uzturēt tīras, lai saglabātu to izskatu un aizsargājošās īpašības. Ikdienas kopšanai izmantot sausu vai viegli samitrinātu drānu. Ja nepieciešams, var lietot maigus, neitrālus tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti koka virsmām. Pēc mitras tīrīšanas virsmu nosusināt. Nelietot abrazīvus sūklus, birstes, spēcīgi sārmains vai skābus tīrīšanas līdzekļus, kā arī tvaika tīrītājus, jo tie var bojāt vaska pārklājumu un paātrināt tā nolietošanos. Pēc pirts lietošanas nodrošināt virsmu nožūšanu un ventilāciju. Nepieciešamības gadījumā virsmu atjaunot ar jaunu vaska kārtu.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā un vēsā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem un sala. Optimālā uzglabāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30°C. Iepakojumu sargāt no mehāniskiem bojājumiem.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot ar produktu, izmantojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus – aizsargcimdus, aizsargbrilles (vai sejas vairogu) un darba apģērbu. Slīpēšanas laikā uzvelciet putekļu masku un nodrošiniet labu ventilāciju. Pēc darba pabeigšanas darbarīkus nomazgājiet ar ūdeni. Pirms mazgāšanas ieteicams lieko produkta daudzumu no instrumentiem noslaucīt, lai samazinātu tā nonākšanu kanalizācijā.

Pēc krāsošanas rūpīgi aizveriet bundžu un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķīdros atkritumus nedrīkst liet kanalizācijā vai zemē – nododiet tos speciālajos atkritumu savākšanas punktos.

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.